

Visita a humedal Lurín 22-03-2023.

Ejemplos de trabajo a realizar:

Tubería de entrada: como se puede observar, la tubería en estos momentos está bloqueada. Hay que llevar lampas para quitar la arena y hacer un tipo de malla para evitar que pasen sólidos muy grandes o bolsas, etc.



Cámara de captación: en estos momentos no llega agua dado a que la tubería de entrada está bloqueada, pero se podría aprovechar para darle una limpieza a ese ambiente.



En el humedal 1: Corte de las plantas. Exceso de biomasa. Los individuos de *Cyperus papyrus* ya están muy grandes y se dificulta moverse alrededor y la toma de muestras.



En el humedal 2: Limpieza de plantas invasoras. Como verán en la primera imagen, una especie de planta invasora ha entrado al humedal y hay que sacarla.



Y acá pueden ver cómo se han removido esas especies y se han colocado al lado.



Así es como queda en la actualidad

